

Dipartimento di Prevenzione

**Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza**

**Ambienti di Lavoro S.P.I.S.A.L.**

Sede di Via Kennedy ,2 36071 Arzignano

Direttore: dr. Adolfo Fiorio

Spett.li

Aziende del Settore Conciario e  
Produzione Prodotti Chimici per la  
Concia

Ulss 8 Berica

Distretto Ovest

Data: 10 aprile

Prot.:

Oggetto: D.legvo 81/08 Titolo IX

Verifica della gestione del rischio Chimico.

Egr.gi Datori di Lavoro,

questo Servizio ha avviato un programma di controlli sull'argomento in oggetto nella aziende indicate in indirizzo.

Vi esponiamo brevemente gli obiettivi ed i metodi che useremo per queste verifiche.

Gli obiettivi dei controlli riguarderanno principalmente la gestione del rischio chimico, ma si estenderanno anche ai rischi infortunistici dei bottali dove presenti.

La verifica delle misure di prevenzione predisposte a tutela dei rischi dovuti alle sostanze pericolose sarà rivolta in particolare ai depositi, alle modalità di trasporto e di spillaggio, alle caratteristiche dei luoghi dove sono usate e alle modalità operative con del loro uso: la presenza di aspirazioni localizzate, ecc.

Operativamente prenderemo in esame le misure preventive strutturali ed organizzative predisposte dal Datore di Lavoro (DdL) mediante sopralluoghi ed esaminando la documentazione contenente la registrazione delle misure di prevenzione previste dal DL 81/08 .

Inizieremo chiedendo la trasmissione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per tutte le parti applicabili in adempimento a quanto prescritto da art 223 DL 81 completo del Protocollo per la Sorveglianza Sanitaria di tutti gli esposti.

In questi documenti andremo a verificare se il DdL ha predisposto un efficace organizzazione in grado di

### **Descrivere il rischio**

1- documentare il ciclo delle sostanze pericolose dall'ingresso all'uscita nell'Unità Produttiva con indicazione dei luoghi dove sono depositate ed usate.

2.-Aggiornare l'elenco delle sostanze usate, quantitativi e i relativi rischi:registrazione aggiornata di entrate/uscite da azienda, raccolta SDS aggiornate (scadenza 3 anni)

3- Previsione di periodicità aggiornamento di DVR e delle relative misure di prevenzione. La nostra raccomandazione è ogni 3 anni e comunque la periodicità scelta dovrà essere sempre motivata.

### **Analizzare il rischio e predisporre le conseguenti misure di prevenzione in grado di eliminarlo o ridurlo al minimo (art 15 TU 81)**

Per tutte le fasi del ciclo che comportano un rischio di esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose (manipolazione, spillaggio, uso) ecc. , verificheremo quali misure di prevenzione sono state predisposte per

- 1- eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ad inalazione e/o a contatto cutaneo con le sostanze utilizzate e prodotte.(Impianti di confinamento e/o captazione, Procedure, DPI, addestramento/formazione, analisi ambientali periodiche, ecc.)
- 2- Eliminare o ridurre al minimo il rischio da incompatibilità tra sostanze: corretta gestione depositi .
- 3- . Eseguire sorveglianza sanitaria coerente con rischi.

Inizieremo dall'esame DVR per individuare le possibili criticità delle misure di prevenzione "misurabili sul campo" .

Queste osservazioni preliminari indirizzeranno le rilevazioni che eseguiremo in occasione di un sopralluogo nelle Aziende per esaminare i luoghi di lavoro .

Cordiali Saluti

Il Direttore SPISAL Arzignano

